




NOTAS:		SIMBOLOGÍA:	
SERVICIOS EXISTENTES:	INFRAESTRUCTURA EXISTENTE:	ARBOL	DISTAN EN D.O.M
—AGUA POTABLE	—BANCALCANTERAS	ARBOLANTE	DIRECCIÓN DEL FLUJO
—ALCANTARILLADO SANITARIO	—GUARNICIONES	ARBOLANTE 1 EXTENSIÓN	ELEV. BROCAL
—ALCANTARILLADO PÚBLICO	—ESTADO DE BASE HIDRÁULICA	POZO DE VISITA	ELEV. PLANTILLA
	BUENO ○ REGULAR ○ MALO ○	POZO DE LUZ	ELEV. CADA
OBSERVACIONES:	PROYECCIÓN DE BANQUETAS VARIABLE	POSTE DE TELÉFONOS	SEMÁFORO
LOS BROCALES DE LOS POZOS DE VISITA EXISTENTES, SE TENDRÁN QUE REEMPLAZAR, DEBIDO A QUE SE PROYECTAN NUEVAS BANQUETAS	DEBIDO 1.10M INCLUYENDO GUARNICIÓN	POSTE RETENCIÓN	PARAMENTO
		POZO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GUARNICIÓN
		CAJA DE AGUA POTABLE	CARPETA
		CAJA DE TELÉFONOS	EJE DE PROYECTO
		CASITA TELEFÓNICA	BANQUETA EXISTENTE
		ESPECTACULAR	BANQUETA DE PROYECTO
		VENTILADOR DE POLÍGONO	
		PUNTO DE REFERENCIA	CARPETA ASFÁLTICA 0.05M
		REGISTRO	DRENAJE EXISTENTE
		MAQUÍ	RED DE AGUA POTABLE EXISTENTE
		BANCO DE NIVEL	GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTE
		POZO DE VISITA	NIVEL DE CARPETA:
			NIVEL DE BASE
			NIVEL DE DESPLANTE
			NIVEL DE TERRENO NATURAL:



ESCALA:	LEVANTÓ:	PROCESÓ:
1:750	ING. P.J.A.	ARQ. M.A.P.P.
PLANO:		
1 DE 3		
FECHA:	CLAVE:	FOLIO:
MARZO DE 2026	FLLO-CONJ-09	ISPB-DP-078/2026